



Очень часто монтажники испытывают неудобства при работе с мультиметрами (тестерами) из-за того, что работа проводится "на весу" и руки заняты самим мультиметром и измерительными щупами. И далеко не всегда есть возможность куда-то положить-закрепить мультиметр, что бы в руках остались только щупы.

Эту проблему решит ремешок на липучке, закрепленный на засдений стенке мультиметра. Закрепив таким образом мультиметр на запястье или предплечье левой руки, у монатажника появится возможность свободно работать с оборудованием и щупами.

